

**EquipCare.
Spojte se sítí
s vašimi stroji.**




**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Kromě toho je pro vaše stroje volitelně k dispozici EquipCare Dual ID. Díky naší elektronické kontrole přístupu tak můžete přesně stanovit, kdo může obsluhovat vaše stroje, a tím zvýšit bezpečnost na vašem staveništi.




EQUIPCARE

www.wackerneuson.com/equipcare



WN.EMEA.10357.V01.CZ


Více informací na našich
webových stránkách.



Díky telematickému řešení EquipCare propůjčíte svým strojům hlas. Protože se u vás aktivně ohlásí, například proto, aby vás upozornili na následující údržbu, možné provozní poruchy nebo nečekanou změnu stanoviště. Díky EquipCare jsou všechny informace o vašem strojovém parku vzdáleny jen jedno kliknutí.


Lze integrovat i do stávajících systémů

EquipCare Manager – Hlavní portál pro vaše telematická data:



Výchozí náhled

V oblasti „Home“ (domů) najdete na jednom místě ty nejdůležitější informace. Například o stavu stroje nebo jeho umístění.



Pohled na strojový park

V oblasti „Fleet“ (strojový park) vidíte váš strojový park v kostce. Zde si veškeré detaily o stroji můžete zobrazit na kartě nebo v seznamu.

Přehled vašich výhod:



Optimalizace vytížení

Máte svůj strojový park stále na dohled a víte, jak je vytížený.



Zvýšení efektivity

Lépe si můžete naplánovat údržbu



Prodloužení doby provozu

Víte, které opravy jsou na vašem stroji zapotřebí.



Transparentnost

Postup hutnění vašich vibračních desek můžete kdykoli sledovat přímo od stolu.




Náhled „Manager Classic“

To je srdce manažera EquipCare. Protože zde najdete všechny hlavní funkce.


Mimo jiné můžete:

- Generovat a zasílat zprávy
- Nastavit připomenutí údržby
- Nastavit alarmy (např. pro geofencing)
- Přidávat nové uživatele a zakládat účty



Náhled „Compamatic“

Compamatic – to je kombinace kontroly hutnění Compatec a telematických řešení EquipCare. Compamatic vás optimálně podpoří při vaší každodenní práci. Můžete postup hutnění vašich vibračních desek kdykoli sledovat od svého psacího stolu a obdržít kompletní dokumentaci.



Náhled Exceptions

V tomto náhledu můžete pro vaše stroje nadefinovat individuální standardy. Například maximální počet pracovních hodin na jeden pracovní den. Pokud by došlo k překročení těchto hodnot, najdete o tom informace v náhledu Exceptions.